

Olsztyn, dn. 20.03.2025r.

## **Sprawozdanie**

### **z przeprowadzonej kontroli pomieszczeń (sal dydaktycznych, pokoiów zajmowanych przez pracowników oraz innych pomieszczeń) Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.**

Działając na podstawie Decyzji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 3/2025 z dnia 09 stycznia 2025 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję do 31 sierpnia 2028 roku, po przeprowadzonej kontroli na Wydziale Matematyki i Informatyki informuję, że w budynku Regionalnego Centrum Informatycznego przy ul. Słonecznej 54 stwierdzono następujące, wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy, uchybienia techniczne:

1. Otwarte i zablokowane drzwi p-poż. pomiędzy bryłami budynku – ze względu na studentów z niepełnosprawnościami (poruszającymi się na wózkach) wskazane zamontowanie drzwi z elektrotrzymaczami;
2. Nieczynna toaleta męska na parterze w bryle A z powodu odpadających ze ściany płytek;
3. Pęknięcia na ścianach/ubytki tynku:
  - bryła A: korytarz dziekanatu, klatka schodowa I piętro/parter, ściana przy oknie II piętro, ściana pod rozdzielnią elektryczną III piętro;
  - bryła D: toaleta męska na parterze;
  - bryła E: ściana przy toalecie II piętro, w toalecie dla niepełnosprawnych I piętro, korytarz przy pokojach E0/4-E0/5;
4. W toalecie dla niepełnosprawnych na parterze w bryle E wyrwany ze ściany uchwyt i odpadające płytki, brak kasetonów sufitowych;
5. Zacieki na suficie II piętro bryła D;
6. Brak drzwiczek do szachtu technicznego bryła D, parter;
7. Nadal przeciekający podczas opadów deszczu szklany dach nad holem głównym, powodujący zacieki na ścianie od strony auli C1 i C2, ponadto mokra posadzka stwarza ryzyko poślizgnięcia/upadku;
8. Odpadające płytki przy wejściu do bryły E (schody, filar);

9. W apteczce na portierni brak wskazania osób przeszkolonych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej; apteczka powinna być dostępna na każdej kondygnacji – wskazane zakupienie i zamontowanie.

Inne uwagi:

1. Brak przeglądów serwisowych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
2. Brak przeglądu systemu napowietrzania i oddymiania SMPA.

Skład Komisji:

**Przewodniczący:**

Mgr Izabela Pawlicka – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy .....  
ODDZIAŁOWY SPOŁECZNY  
INSPEKTOR PRACY  
mgr Izabela Pawlicka

**Członkowie:**

Inż. Adam Wasilewski – przedstawiciel jednostki..... Adam Wasilewski

Mgr Jolanta Sienkiewicz – przedstawiciel BHP..... Jolanta Sienkiewicz

Paweł Wiśniewski – przedstawiciel służb technicznych.....

Mgr Katarzyna Kubicka – Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej..... Katarzyna Kubicka

Mgr Anna Świdberska – NSZZ Solidarność..... A. Świdberska

W przeglądzie warunków pracy na WMiI uczestniczył Pan Jan Wiśniewski – administrator budynku RCI.